

проведения обследования противопожарного состояния
ГБУСО «Новосафемкескороветский КСРОН»
(наименование организации социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей)

« 22 » июня

2018 года

г. Новосафемкескороветск
(город, село)

Комиссия в составе: старший инженер отдела комплексной безопасности и мат. обеспечения Стасенко В.Н.; директор ГБУСО «Новосафемкескороветский КСРОН» Степанов Т.В.; начальник ОНД и ПРГУМЧЕ РФ СК Рак В.Н.; специалист по ОТ (Сурков Е.И.); главный специалист отдела социальной поддержки семьи и детей Волобуева С.О.

составили настоящий акт в том, что « 22 » июня 2018 года в 11 часов 25 минут

проведена проверка противопожарного состояния объекта, расположенного по адресу:

г. Новосафемкескороветск, ул. Урицкого 1, стационарное отделение соц. обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Расстояние между объектом и ближайшей пожарной частью 0,6 км.

Количество отдельно стоящих зданий 1.

Дата последней плановой 19.04.18г.

внеплановой 06.06.18г.

проверки

Степень огнестойкости здания III

Число этажей 1

Количество персонала в дневное время 8 в ночное время 2

Количество проживающих 25 из них маломобильных 2.

Класс функциональной пожарной опасности Ф II

Наличие, характеристика и исправность наружного противопожарного водоснабжения

в наличии, исправно

Наличие, характеристика и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения

в наличии, исправно

Наличие, характеристика и исправность системы автоматической пожарной сигнализации

в наличии, исправно

Наличие, характеристика и исправность системы оповещения людей о пожаре

в наличии, исправно

Наличие, характеристика и исправность системы автоматического пожаротушения

отсутствует

Наличие первичных средств пожаротушения в наличии

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей в наличии

1 фонарь (в шт), огнетушители - 1 шт, СПИ - 4 шт.

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим размерам, отделке путей эвакуации II шт.

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям в наличии, достаточны

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц нет

Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др. обработано апрель 2018г.

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) 0,6 км; 9 мин.






Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС) в наличии, исправно

Наличие предписаний органов пожарного надзора нет

Результаты проведения проверки В ходе проверки нарушений не выявлено. Система противопожарной системы безопасности объекта соответствует требованиям ППР.

Дата проведения последнего занятия (учения), (замечания) последнее 06.06.18г.

Члены комиссии:

 (подпись)	<u>Стасенко В.Н.</u> (ф.и.о)
 (подпись)	<u>Степанова Т.В.</u> (ф.и.о)
 (подпись)	<u>Сувороков Е.И.</u> (ф.и.о)
 (подпись)	<u>Рак В.И.</u> (ф.и.о)
 (подпись)	<u>Волобуева С.О.</u> (ф.и.о)