

**АКТ**  
проведения обследования объекта на предмет соблюдения требований пожарной  
безопасности

“ 01 ” октября 2018 г.

Комиссией в составе:

Заместитель председателя Новоалександровского РО СКО ВДПО Ширев О.И.  
Инженер ОНД ПР капитан в отставке Врублев Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведено обследование ГБУСО "Новоалександровский КЭС" стационарное  
опделение для полиции и инвалидов (полное наименование объекта)

В ходе обследования установлено следующее:

Адрес места нахождения

1. Новоалександровск, ул. Трунов, 1;

Руководитель объекта:

(должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта)

**Выявленные нарушения по результатам проведенных мероприятий:**

Нарушений нет

Члены комиссии



(подпись)

Д.С. Врублев

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

Севинова А.А.

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

Представитель объекта

**АКТ**  
проведения обследования объекта на предмет соблюдения требований пожарной безопасности

“ 02 ” октября 2018 г.

Комиссией в составе:

Заместитель председателя РО СКО ВДПО Чирков О.И.  
Инспектор ОНД № 17 Каштанов В.С. (подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведено обследование ГБУСО «Новоалександровский КУСОН» отделе  
ремонтно-технического обслуживания (полное наименование объекта)

В ходе обследования установлено следующее:

Адрес места нахождения  
г. Новоалександровск, ул. Урицкого 5.


Руководитель объекта:

(должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта)

**Выявленные нарушения по результатам проведенных мероприятий:**

Нарушений не выявлено

Члены комиссии



О.С. Воробей В  
(ф.и.о)

(ф.и.о)

(ф.и.о)

Представитель

Совицкий А.Ф.  
(ф.и.о)



АКТ

проведения обследования объекта на предмет соблюдения требований пожарной безопасности

“03” октября 2016 г.

Комиссией в составе:

Заместитель председателя Новикова-Андреевская РО ЕКО ВДПО Киров ОИ  
инженер ОИИ ПР котлом в. службы Воробьев Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведено обследование ГБОУ «Новоангровский КУСО» соул. центр  
зд. детей и подростков, «Синица»  
(полное наименование объекта)

В ходе обследования установлено следующее:

Адрес места нахождения


п. Синица, ул. Общественная, 5;

Руководитель объекта:

(должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта)

Выявленные нарушения по результатам проведенных мероприятий:

Члены комиссии



Д.С. Воробьев  
(ф.и.о)

(ф.и.о)

Представитель объекта



Савицкая А.А.  
(ф.и.о)

(ф.и.о)